
免震構造で能登半島地震の被害を免れた病院 -三誠セミナーの講演レポート-

〈令和6年 能登半島地震〉



■発生日時:令和6年1月1日16時10分

■マグニチュード:(M) 7.6

■深さ:16km ■死者:245名

■負傷者:1302名(4月現在)

■被害の特徴:建物の倒壊・損壊 火災

> 津波 地盤崩壊 インフラの被害 (複合災害) 交通の寸断

■地震の特徴:活断層連動 地殻変動

液状化 長周期建物共振

杭の被害


本年 10 月 21 日に開催された、弊社グループ企業である株式会社三誠 主催の第12回三誠セミナーでは、大阪大学名誉教授で現在福井工業大学 教授・宮本裕司先生の「大地震の揺れに備える耐震技術 -2024 能登半 島地震と免震応答一」と題した講演が行われました。宮本先生は免震建 築の専門家で、地震発生後の1月13日から3日間、日本免震構造協会の 現地調査団のメンバーとして石川県各地の免震建物と免震装置の現地調 査を行いました。

お話しの中で最も印象的だったのは、震度6強の地震に見舞われた石川 県七尾市の恵寿総合病院のケースです。同病院は 2013 年竣工の免震構 造の本館と耐震構造の2つの病棟で構成されていますが、今回の地震で耐 震構造の病棟では、天井がはがれたり、医療機器転倒や落下が発生しまし たが、免震構造の本館ではほとんど被害がなく、被害のあった病棟の患者 を本館に移すことで治療を継続することができました。免震構造が、地震 被害の最小化に効果的であることを実証する事例でした。



▲講師の宮本裕司先生 (大阪大学名誉教授、福井工業大学教授)






▲恵寿総合病院では免震構造の本館は地震被害を免れたが、周辺では地割れや段差が発生している

地震に強い社会をつくるために必要な 地盤の3つの「地」と4つの「知」 地盤と被害

*被害=震源 × 地盤 × 建物の 3つが連成



の知」であるとしています。地震被害の大きさは上図のように「**震源 × 地盤 × 建物**」の連成によって決まるとし ています。3つの地とは、地震による揺れの大きさに影響を与える「地歴」「地形」「地質」です。 地歴=その場所が川の流路跡、埋立地などの歴史

地形=扇状地や川の河口付近では軟弱地盤が多く、山地や丘陵地では地盤が固い 地質=固い地盤では揺れが小さく、軟らかい地盤では揺れが大きい。

これらの3つを調べることで、地震による揺れの大小、被害の軽重を予測することが可能になります。

- この「地盤の3つの地」を含めた次の4つの知が、地震に強い社会をつくるために必要なことだということです。 ①地震の揺れを知る――海溝型=長周期波、活断層=パルス波
- ②地盤の3つの地を知る(地歴、地形、地質)
- ③建物の揺れを知る――地盤・建物の連成、被害の想定
- ④地震対策に知恵――免震・制震、家族・地域連携

先生はまた、今後いつ起きても不思議ではない巨大地震に対し、「**現状で基準としている地震動を上回ることは** 確実で、免震・制震を施していても被害を受けることは避けられない。その巨大地震に対して備えをしておくこと が大切だ」と結びました。

2022 年9月時点の病院の免震化率は 7.9% です。災害拠点病院や救命救急センターに限っても 21.4% と低迷し ています (厚生労働省調査)。災害復旧の拠点となる公共施設や病院の免震化は、大地震の危険性が高まる現在 の喫緊の課題でしょう。