

AIR断震 倶楽部通信 25

世界初!空気の力で家を浮かす! 揺れない家が家族を守る


「究極の地震対策住宅」の株式会社三誠AIR断震システムです。 株式会社三誠AIR断震システムは、株式会社三誠のグループ会社です。 両社の担当者と名刺交換させていただいた方々に配信しております。 ※このメールはテキストメールでもご覧になれますが、HTML形式で配信しております。

トルコ大地震と「関東大震災」の共通点 レンガつくりの建物など

脆弱な建造物の倒壊が 大きな被害の原因 2月6日、日本時間の10時17分頃、トルコのシリア国境付近でマグニチュード

大切なものを守るために備えよう!

7.8、7.5 と連続した巨大地震が発生しました。両国では、建物の崩壊と、それによ る多くの死傷者が発生しましたが、犠牲になられた方々への心からのお悔やみを申 し上げます。この地震は、日本で懸念されている逆断層型の海溝型地震とは異なる、 内陸の横ずれ断層型地震です。2016年の熊本地震と似た地震ですが、本震のエネ ルギー規模は熊本地震の16倍という巨大なもの。 今回の被害を大きくした最大の原因 大正12.9.1. 東京大震災实況



続きはHPで ******

(1923年/大正12.9.1東京大震災実況)

写真:東京都立図書館

は、レンガを積んだだけの脆弱な構造 の建物が多いことだと言われていま す。100年前の日本を襲った関東大震 災でも、関東全域で全壊した建物は約 11万棟、それによる死者数も1万 1000 人を超えました。1890 年に浅 草に建設された「浅草凌雲閣」(高さ: 67m、12 階建て、1 ~ 8 階には日本 初のエレベーターを設置)も8階で 折れるように崩れ落ちました。浅草凌 雲閣は 10 階まではレンガ造りでその 上は木造でした。横浜でも、横浜地方 裁判所など多くのレンガ造りの建物が 崩壊しました。 日本では、このような大地震を契機と して建築基準法が改正され、地震に強

い街づくりが進められてきた歴史があ ります。

詳しくはHPへ▶



施工現場レポート<総集編> 過去4号に渡ってお届けしました「エアー断震システム施工現場レポート」ですが、 今号では、最初から施工完了までをひと目でわかるようにまとめました。


①人工地盤打設



❷アルミ型枠設置 アルミでできた型枠を人工地盤上の外周

基礎の下に鏡のように磨き上げた人工地

盤を設置。この鏡面仕上げは、家を浮か せるために欠かせない作業となります。



部に設置。エアー断震システムにおける

を取り付けるためのものです。

3エアシール設置 エアシールは基礎と人工地盤の間に空気 の層をしっかりと溜めるための、このエ



アー断震システムの心臓部です。

地震を感知すると、即座に空気を送り込

ク2本が必要です。

地震センサ-コントローラ・

4 エアータンク設置

施工現場の詳細はHPへ

むためのエアータンクです。標準的な住 宅を浮上させるには 450ℓのエアータン









エアータンク設置

詳しくはHPへ▶

地震発生時

地震が起きたその時、家を浮上させいのちと家財を守る!

「エアー断震システム」



バックナンバーはこちらから ▶

「エアー断震システム」の詳しい

資料請求はこちらまで ▶ 「エアー断震システム」の効果を

体感してみませんか。 関東に4カ所体験できる展示場があります。

大臣認定取得 2019年4月3日国土交通大臣認定を 取得しました。

詳しくはコチラ ▶

詳しくはコチラ ▶

詳しくはコチラ ▶

詳しくはコチラ ▶

☆☆私たちは、地震災害から一人でも多くの命を守るのに本気です!!

この思いにご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

info@airdanshin.co.jp https://airdanshin.co.jp

※このメールの内容に関するご意見・ご質問はこちら

《送信者》 株式会社 三誠AIR断震システム 〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12 M&Sビル3階 TEL: 03-3551-0272 FAX: 03-3551-0273